

Antiga Fábrica de Panchões Iec Long

Registo sobre as chapas de fibrocimento existentes

Planta de localização:



-  Telhados existentes e componentes residuais no chão
-  Componentes que não foram utilizados e armazenados no chão
-  Componentes residuais existentes na área do lago

Cada situação concreta :

N.º	Situação	Área aproximada
1		175 m ²
2		90 m ²
3		75 m ²

N.º	Situação	Área aproximada
4		10 m ²
5		25 m ²
6		75 m ²

N.º	Situação	Área aproximada
7		55 m²
8		75 m²
9		95 m²

N.º	Situação	Área aproximada
10		170 m ²
N.ºs 1 a 10: Telhados existentes e componentes residuais no chão		Área total de cerca de 845 m ²

N.º	Situação	Área aproximada
11		Actualmente, estão armazenados os componentes não utilizados neste edifício, com 2 m² por peça, estimando-se a existência das 50 peças.
	N.º 11: Componentes que não foram utilizados e armazenados no chão	Área total de cerca de 100 m ²

N.º	Situação	Área aproximada
12		Área do lago de cerca de 930 m² A quantidade concreta e a área dos componentes residuais em causa têm de ser confirmadas.
N.º 12: Componentes residuais existentes na área do lago		Área total de cerca de 930 m ²