


益隆炮竹廠舊址 現存石棉瓦情況記錄

位置示意圖：



-  現存屋頂及地上殘餘構件
 地上存放未使用構件
 水塘範圍內存有殘餘構件

各項具體情況：

序號	情況	約涉及面積
1		175 m ²
2		90 m ²
3		75 m ²

序號	情況	約涉及面積
4		10 m ²
5		25 m ²
6		75 m ²

序號	情況	約涉及面積
7		55 m ²
8		75 m ²
9		95 m ²

序號	情況	約涉及面積
10		170 m ²
第 1 ~ 10 項：現存屋頂及地上殘餘構件		合計約 845 m ²

序號	情況	約涉及面積
11	 	現時該建築物室內 存放有未使用構件 每塊約 2 m² 估計存放有 50 塊
	第 11 項：地上存放未使用構件	合計約 100 m ²

序號	情況	約涉及面積
12		水塘面積約 930 m² 具體涉及殘餘構件的數量及面積需待進一步確認
第 12 項：水塘範圍內存有殘餘構件		合計約 930 m ²